

MP135 空气污染检测用平面半导体气敏元件

MP135型空气污染检测用平面半导体气敏元件采用 先进的平面生产工艺,在微型Al₂O₃陶瓷基片上形成加热 器和金属氧化物半导体气敏材料,用电极引线引出,封 装在金属管座、管帽内。当有被检测气体存在时,空气 中该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。使用简 单的电路即可将这种电导率的变化转换为与气体浓度对 应的输出信号。

特点

- * 对H2的灵敏度高
- * 元件外形尺寸小
- * 5V定电压、低功耗
- * 快速的响应恢复特性
- * 简单的驱动电路
- * 优异的稳定性和长期的使用寿命

应用

用于家庭环境的有害气体检测自动排风装置、空气清新 机等。


性能参数


产品型号			MP135
产品类型			平面半导体气敏元件
标准封装			金属
检测气体			氢气、酒精、一氧化碳
检测浓度			$10-1000 ppmH_2$
			10-1000ppm酒精
			10-500ppmC0
标准电 路条件	回路电压	V_{c}	≤24V DC
	加热电压	V_{H}	5.0V±0.2V ACorDC
	负载电阻	R_{L}	可调
标准测 试条件 下气敏 元件特	加热电阻	R_{H}	110Ω±10Ω (室温)
	加热功耗	P_{H}	≤240mW
	敏感体表 面电阻	R_s	10 K Ω - 100 K Ω (in 50 ppm H $_2$)
	灵敏度	S	$Rs(in air)/Rs(50ppmH_2) \ge 3$
	浓度斜率	α	$\leq 0.6 (R_{50ppm}/R_{30ppm H2})$
标准测 试条件	温度、湿度		20℃±2℃; 65%±5%RH
	标准测试电路		Vc:5.0V±0.1V; V _H : 5.0V±0.1V
	预热时间		不少于48小时

敏感体功耗值(Ps)计算公式: $Ps=Vc^2\times Rs/(Rs+R_L)^2$ 传感器电阻值(Rs)计算公式: $Rs=(Vc/V_{RL}-1)\times R_L$




元件外形结构









抗振性

- * 振动: 频率-1000次/分,全振幅-4mm, 持续 时间-1小时,方向-垂直
- * 冲击: 加速度-100G, 方向-垂直, 重复5次

以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会



灵敏度特性





图1中Rs 表示传感器在不同浓度气体中的电阻值; Ro表示 传感器在洁净空气中的电阻值。图中所有测试都是在标准 试验条件下完成的。

响应恢复



温/湿度的影响





图2中Rs表示在含50ppm氢气、各种温/湿度下的电阻值; Ro表示在含50ppm氢气、20℃/65%RH下的电阻值。

长期稳定性



使用注意事项

1 必须避免的情况

1.1 暴露于有机硅蒸气中

如果传感器的表面吸附了有机硅蒸气,传感器的敏感材料会被包裹住,抑制传感器的敏感性,并且不可恢复。传感器要避免暴露其在硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它含硅塑料添加剂可能存在的地方。

1.2 高腐蚀性的环境

传感器暴露在高浓度的腐蚀性气体(如 H_2S , SO_X , Cl_2 ,HCl 等)中,不仅会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏,并会引起敏感材料性能发生不可逆的改变。

以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会





1.3 碱、碱金属盐、卤素的污染

传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后,及暴露在卤素如氟中也会引起性能劣变。

1.4 接触到水

溅上水或浸到水中会造成敏感特性下降。

1.5 结冰

水在敏感元件表面结冰会导致敏感材料碎裂而丧失敏感特性。

1.6 施加电压过高

如果给敏感元件或加热器施加的电压高于规定值,即使传感器没有受到物理损坏或破坏,也会造成引线和/ 或加热器损坏,并引起传感器敏感特性下降。

2 尽可能避免的情况

2.1 凝结水

在室内使用条件下,轻微凝结水会对传感器性能会产生轻微影响。但是,如果水凝结在敏感元件表面并保 持一段时间, 传感器特性则会下降。

2.2 处于高浓度气体中

无论传感器是否通电,在高浓度气体中长期放置,都会影响传感器特性。

2.3 长期贮存

传感器在不通电情况下长时间贮存,其电阻会产生可逆性漂移,这种漂移与贮存环境有关。传感器应贮存 在有清洁空气不含硅胶的密封袋中。经长期不通电贮存的传感器,在使用前需要长时间通电以使其达到稳定。

2.4 长期暴露在极端环境中

无论传感器是否通电,长时间暴露在极端条件下,如高湿、高温、或高污染等极端条件,传感器性能将受 到严重影响。

2.5 振动

频繁、过度振动会导致敏感元件引线产生共振而断裂。在运输途中及组装线上使用气动改锥/超声波焊接机 会产生这种振动。

2.6 冲击

如果传感器受到强烈冲击会导致其引线断线。

2.7 使用

对传感器来说手工焊接是最理想的焊接方式。使用波峰焊是应满足以下条件:

- 2.7.1 助焊剂:含氯最少的松香助焊剂
- 2.7.2 速度: 1-2 米/分钟
- 2.7.3 预热温度: 100±20℃
- 2.7.4 焊接温度: 250±10℃
- 2.7.5 1 次通过波峰焊机

违反以上使用条件将使传感器特性下降。

注: 如果说明书版本发生变动,本公司不另行通知。

郑州炜盛电子科技有限公司 地址:郑州市高新技术开发区金梭路 299 号

邮编:450001

电话:0371-60932955/60932966/60932977

传真:0371-60932988

E-mail:winsensor@163.com

版本: 1.0

以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会